


106° 20' 0"东 106° 30' 0"东 106° 40' 0"东 106° 50' 0"东

33° 40' 0"北 33° 30' 0"北 33° 20' 0"北 33° 10' 0"北 33° 0' 0"北 32° 50' 0"北

# 勉县水土流失重点防治区划分成果图



## 图例

- ▲ 自然保护地
- 风景名胜区

- 汉江
- 勉县村级行政区划边界
- 勉县镇（办）级行政区划边界
- 巴山山地重点预防区
- 平川重点预防区
- 秦岭山地重点预防区
- 秦巴低山丘陵重点治理区

0 3.5 7 14 21 28 千米

106° 20' 0"东 106° 30' 0"东 106° 40' 0"东 106° 50' 0"东